

MONTAJE CABLE ACELERADOR: DESBROZADORA BSG 43026

PASO 1

Enroscar el extremo de la funda del cable de aceleración



PASO 2

Enganchar el cabo del cable del gas en la guía del carburador con la ayuda de un destornillador y comprobar que al dar gas el cable funciona correctamente.



PASO 3

Unir los conectores de seguridad según su color (negro-negro, rojo-rojo)

